

Computo Metrico e Capitolati d'appalto  
per  
Le riparazioni da farsi alla copertura  
della chiesa Parrocchiale di  
Selargius

---

# Riparazioni alla chiesa parrocchiale di Selargius

## Computo Metrico.

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONE			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
1	Perstatura e disfacimento totale dell'intonacatura in rovina della superficie con vesse dei due cappelloni fatta posteriormente alla costruzione della chiesa fino a superare quella preesistente	24.00	11.00		264.00		0.10	26.40	
2	Disfacimento, come al n° precedente, dell'intonacatura dell'intera navata della chiesa	24.50	13.30		325.85		0.10	32.58	
3	Coraggio delle maueri ripen- dente dal disfacimento della predetta intonacatura da buttarsi nel canale del rio scario o valle della cassa di mareno al costo Da riportarsi							50.00	
								108.98	

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONE			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<i>Riporto</i>							109 98	
4	Disprezzamento in varie botte del canale all'est per dove escede l'acqua per una delle metà della narata	5 00	1 00	25	1 25	8,00		6 25	
5	Ricostruzioni dell'intonaco intonaco alle superfici con reperi, indicato al n. 1.º con pezzi atomi e calce componendo l'impasto con 3/4 di pozzolana e 1/4 di calce	24 00	11 00		264 00	1 40		210 40	
6	Ricostruzioni dell'intonaco intonaco difetto nell'intero narato indicato al n. 2.º	24 50	19 30		325 85	1 10		358 43	
7	Ricostruzioni nei vari botte di disbrutto del canale indicato al n. 4.º, diffamamento	5 00	1 00	25	1 25	20,00		25 00	
8	Costruzione di una scaletta in mattoni del campione, trasversalmente alla narata della chiesa per tutto lo con ripieno della narata in asse e di discesa	11 30	25	10	28	30,00		20 40	
9	Apertura d'una partitura nel campanile nel lato di mezzogiorno ed al livello di 24 e all'insù del canale indicato								
	<i>Per riportarsi</i>							809 46	

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONE			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE		
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale			Parziale	Totale
	Riparto al n.º 1.º con due gradini per discendere alla navata della chiesa per tutte le occorrenze, con apposito portellone in tavola ordinaria e serratura, e corpi							809	46	
	Pauli Mercurato Architetto Spigo							40.22		
					Costato	Lira		849	46	

Costato Lira

Pauli Mercurato  
Architetto Spigo  
1 ottobre 1884